

BROTHER MFC-L6970DW/EX910

PROCEDURA PER RILEVARE CONTATORI:

- DAL DISPLAY DELLA MACCHINA SELEZIONARE



- IMPOSTAZIONI



- TUTTE LE IMPOSTAZIONI



- STAMPA RAPPORTO



- IMPOSTAZ. STAMPANTE



- AVVIARE LA STAMPA